Boletín de Asesoramiento

BOBRICK

BUILDING VALUE SINCE 1906

TB-21 Limpieza y Mantenimiento del Acero Inoxidable

Siempre: Limpie o pula en la dirección de la raya en acabados satinados.

Elimine cualquier residuo de jabón o agente de limpieza de la superficie de acero utilizando agua para luego secar con un paño limpio.

Precaución: Evite productos de limpieza que contengan blanqueador, ácidos clorhídricos y cloruros.

Estos productos se encuentran con frecuencia en limpiadores en forma de polvo abrasivo para la taza del inodoro o baldosas.

Evite el uso de lana de acero que pueda dejar partículas que causen la oxidación superficial.

Evite el uso de limpiadores abrasivos sobre las superficies de acero inoxidable con acabado pulido brillante.

CONDICIÓN	AGENTE DE LIMPIEZA	MÉTODO DE APLICACIÓN
Sucio, manchones y huellas	Use una solución de limpieza suave o limpiadores para superficies de acero inoxidable.	Aplique el Limpiador. Limpie el sucio utilizando un paño o esponja para superficies delicadas y un cepillo suave para las superficies con textura. Enjuague y seque.
Grafiti	Removedor de Grafiti Bobrick, parte #891099 o equivalente.	Aplique el limpiador, frote las manchas con un paño suave o una esponja. Enjuague y seque.
Manchas persistentes, decoloración atmosférica	Esmalte para superficies de acero inoxidable en líquido o spray.	Como lo recomienda fabricante. Enjuague o seque.
Depósito mineral o manchas causadas por agua dura	Limpiadores de baño que contengan ácido fosfórico o ácido acético.	Aplique generosamente, deje reposar durante unos minutos; friegue utilizando una toalla gruesa o un cepillo de cerdas suaves en la dirección de las líneas. Enjuague y seque.
"Oxidación" decoloración resultante de la exposición a las condiciones ambientales y químicos agresivos	Limpiador adecuado en la lista anterior, además de una almohadilla Scotch Brite # 7447 de 3M o equivalente.	Limpie la superficie como se menciona en la parte anterior, luego frote suavemente la zona manchada utilizando una almohadilla Scotch Brite de 3M. Limpie con esmalte para acero inoxidable. Enjuague y seque. Frote sólo en la dirección de las líneas en acabados satinados. No utilice en acero inoxidable con acabado pulido brillante.

Revised 10/25/16
© 2016 de Bobrick Washroom Equipment, Inc.